



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

Assunto: Análise de denúncia referente à localização de portão de acesso em edificação.

Localização: Av. Gov. Moisés Lupion esquina com Rua Amazonas.

1. Contextualização

Em atendimento à denúncia recebida, que aponta possível irregularidade quanto à instalação de portão de entrada para caminhões em esquina, foi realizada vistoria técnica no imóvel localizado na Av. Gov. Moisés Lupion esquina com a Rua Amazonas. O requerente solicitou a verificação se o acesso estaria de acordo com as normas.

2. Constatações

- A edificação em questão possui **Projeto Arquitetônico aprovado** junto ao Município e **Alvará de Construção emitido no ano de 2023**.
- Constatou-se que, no projeto aprovado, já constam indicados os acessos da forma em que atualmente se encontram executados no local.
- Verificou-se que o portão de acesso, inclusive o de caminhões, está implantado conforme o projeto aprovado.
- Quanto à legislação vigente, analisando o **Código de Obras do Município** (Lei Complementar nº 25/2024, não se identificam impedimentos normativos quanto à localização do portão de acesso na esquina.

3. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a edificação se encontra **em conformidade com o Projeto Aprovado e com o Código de Obras Municipal**, não havendo irregularidades relacionadas à instalação do portão de entrada para caminhões na esquina do lote.

É o parecer.

Contenda, 10 de setembro de 2025

**HELTON
YUKIHIDE
ONOSE:
04358017916**

Assinado digitalmente por HELTON
YUKIHIDE ONOSE:04358017916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=20085105000106,
OU=videoconferencia, CN=HELTON
YUKIHIDE ONOSE:04358017916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.09.10 15:13:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Helton Yukihide Onose
Arquiteto
CAU 148290-4
Departamento de Obras e Edificações